



ArcelorMittal


Runder Tisch Stadt Bottrop
ArcelorMittal Bremen – Standort Bottrop

03. Juni 2019



BaP – Situation und Verbesserungsmaßnahmen ArcelorMittal

B(a)P Immissionsmessung BOTT-Messtation



Hinweis zur Interpretation der Messergebnisse: Die gemessenen Werte sind für den Vergleich mit dem Zielwert von 1 ng/m³ auf 0 Kommastellen zu runden. Das heißt zum Beispiel ein gemessener Wert von 2,50 würde auf 3 aufgerundet werden, ein gemessener Wert von 1,49 auf 1 abgerundet. © Bezirksregierung Münster

Maßnahmen 2019

- ✓ Stabilisierung Gassaugung
- ✓ Optimierung Abdichtmassen
- ✓ Installation Autoposisystem
- ✓ Intensivierung Türenpflege
- ⊙ Sanierung Türabheber
- ⊙ Engineering Gleissanierung
- ⊙ Sanierung Servicewagen

BaP – weitere Vorgehensweise

- **Wir werden die Projekte konsequent umsetzen**
- **Der öffentlich-rechtliche Vertrag sichert die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen**
- **monatliche, geplante Kontrollen durch die Bezirksregierung Münster**
- **unangekündigte und engmaschige Kontrollen durch BezReg und LANUV**
- **Berichterstattung über Umsetzungsfortschritte an die Stadt Bottrop**
- **Wir werden die Einhaltung des Zielwertes zukünftig sicherstellen (§ 23 der 39. BImSchV)**
- **Wirksamkeitsprüfung durch unabhängige Fachleute des Kokereianlagenbaus**